

# Pour connaître l'humidité de vos balles, la technologie Vomax est maintenant disponible directement chez Samuel Jackson...

## Présentation du *Tex-Max*.



*Sept bonnes raisons pour équiper votre usine d'un scanner d'humidité pour balles "Tex-Max" :*

1. Connaître l'humidité de chaque balle qui sort de l'usine.
2. Commander automatiquement la consigne de température d'eau de l'humidificateur en fonction de l'humidité souhaitée (compatibilité avec les commandes à distance "*Moisture Mirror*").
3. Enregistrer l'humidité de chaque balle avec une option imprimante ou un "*Moisture Mirror*" III ou IV.
4. Obtenir une valeur moyenne de l'humidité basée sur plusieurs milliers de lectures par balle.

Pour plus d'informations

Appeler votre représentant Samuel Jackson

Lubbock +1-806-795-5218

Paris + 33-(0)9 77 44 49 40



5. Des recherches approfondies et de nombreux tests confirment que les lectures sont fiables et reproductibles.
6. Plus de 40 systèmes basés sur la technologie Vomax ont été vendus par Samuel Jackson depuis 2005.
7. Avec un prix très abordable, le "*Tex-Max*" offre aujourd'hui le meilleur rapport qualité /prix du marché.



\*Le scanner "Tex-Max" affiche une lecture moyenne de l'humidité de la balle. L'utilisation de systèmes d'aspersion directe d'eau dans la fibre est interdite avec le scanner d'humidité "Tex-Max". Samuel Jackson se réserve le droit de ne pas vendre de scanner "Tex-Max" à tout utilisateur de tels systèmes d'aspersion.